




דגם 61:
מתלה חמישיה




בדקו המצאות כל החלקים בסט. הכינו מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק, מברג פיליפס



שלב 1: הברג את חלקים מס' 3 (וויים) בחורים המוכנים בבסיס חלק מס' 1.





שלב 2: מרח דבק על גב החלקים מס' 2, מקם בהתאמה ובמרכז מעל הוויים, המתן כ 5 דקות ליבוש ראשוני.



שלב 3: הפוך את המתקן והברג את המתלים (מס' 4) כנראה בצויר.


דגם 61:
מתלה חמישיה




בדקו המצאות כל החלקים בסט. הכינו מראש: דבק, מקלון/ גפרור למריחת הדבק, מברג פיליפס



שלב 1: הברג את חלקים מס' 3 (וויים) בחורים המוכנים בבסיס חלק מס' 1.



שלב 2: מרח דבק על גב החלקים מס' 2, מקם בהתאמה ובמרכז מעל הוויים, המתן כ 5 דקות ליבוש ראשוני.



שלב 3: הפוך את המתקן והברג את המתלים (מס' 4) כנראה בצויר.